

# AKTIVNÍ BRZDA - V2

DO PAŽBY

AŽ DO  
4S / 14.8V  
LiPOL



**Omezení: pružina M160 (proud 25A)**

Toto zařízení musí instalovat odborník, který umí pájet a rozložit AEG zbraň. Nikdy nepoužívejte trafopájkku!

[www.jefftron.cz](http://www.jefftron.cz)



## Postup zapojení zařízení do zbraně

- 1) Červený vodič s max. průřezem  $1,5\text{mm}^2$  vedte na plus baterie z jedné strany a plus motoru z druhé. Přidejte na něj pojistku blízko k baterii.
- 2) Černý vodič s max. průřezem  $1,5\text{mm}^2$  vedte na mínus baterie (-B).
- 3) Černý vodič s max. průřezem  $1,5\text{mm}^2$  vedte na mínus motoru (-M).
- 4) Modrý vodič s max. průřezem  $0,5\text{mm}^2$  připojte kamkoli na červený vodič. Vedte ho vnitřkem mechaboxu spolu s ostatními vodiči nebo vněškem okolo jeho levé půlky (pokud na tento vodič není dostatek místa).

Před připojením baterie se ujistěte, že je zařízení správně zapojené, jinak hrozí jeho zničení či poškození zbraně nebo baterie. Zkontrolujte také správnou funkci spouště a přerušovače s člunkem spínacích kontaktů.

