


MOSFET - V3

S KABELÁŽÍ

AŽ DO
4S / 14.8V
LIPOL



Omezení: pružina M160 (proud 25A)

Toto zařízení musí instalovat odborník, který umí pájet a rozložit AEG zbraň. Nikdy nepoužívejte trafopájkou!

www.jefftron.cz



Postup zapojení zařízení do zbraně

- 1) Červený vodič vedte na plus baterie z jedné strany a plus motoru z druhé. Přidejte na něj pojistku co nejbližže k baterii (součástí balení).
- 2) Dlouhý černý vodič vedte na mínus baterie (značka -B na DPS)
- 3) Krátký černý vodič vedte na mínus motoru (značka -M na DPS)
- 4) Tenký modrý vodič připojte kamkoli na červený vodič.

Při vkládání kontaktů do mechaboxu si dávejte pozor, aby vodiče nezlomily desku mosfetu. Před připojením baterie se ujistěte, že je zařízení správně zapojené, jinak hrozí jeho zničení či poškození zbraně nebo baterie. Zkontrolujte také správnou funkci spouště a přerušovače s člunkem spínacích kontaktů.

